

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту до місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на базі приміщення відділу освіти, культури, молоді та спорту Іванівської сільської ради

24 лютого 2026 року

с. Шепіївка

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг додержання прав внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) на належні умови проживання у місці тимчасового проживання (далі – МТП).

Склад моніторингової групи:

Олійник Ігор Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Мережко Володимир Миколайович – регіональний координатор з дотримання прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Скічко Василя Івановича - старости Пиківського старостинського округу Іванівської сільської ради.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: приміщення відділу освіти, культури, молоді та спорту Іванівської сільської ради.

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Весняна, 12, Шепіївка, Хмільницький район, Вінницька область.

Форма власності: комунальна. Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Іванівської сільської ради.

Об'єкт внесено до переліку МТП, що формується Мінреінтеграції.

Попередній моніторинговий візит здійснювався 30 вересня 2024 року.

За результатом візиту надано наступні рекомендації відсутні.

На момент моніторингового візиту, МТП не розміщує ВПО.

МТП – це приміщення колишньої школи та дитячого садочка, розраховано на 20 ліжко-місць, з можливістю розширення до 60 ліжко-місць.

Інженерні системи (тепло-, водо-, електро- постачання, вентиляція):

Опалення закладу: автономне – власна газова котельня.

Водозабезпечення: криниця.

Електропостачання централізоване.

Альтернативні джерела електроенергії: відсутні.

Технічний стан будівлі дозволяє обладнати кухню, санітарні приміщення, кімнати.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

- Опрацювати спільно з міжнародними та національними організаціями питання проведення ремонтних робіт у приміщенні місця тимчасового проживання з метою приведення його у належний технічний та санітарний стан і, за наявності підстав та відповідності встановленим вимогам, забезпечити можливість заселення внутрішньо переміщених осіб.

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини**

**Регіональний координатор
проєкту ОБСЄ з національних
меншин у Вінницькій області**



Ігор ОЛІЙНИК



Володимир МЕРЕЖКО