

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за адресою: с. Демидів, вул. Фастова, 24, Вишгородський район, Київська область, та можливості його використання для укриття населення

дата візиту: 30.07.2025

населений пункт: с. Демидів

Мета моніторингового візиту: перевірка можливості використання об'єкту для укриття населення.

Проводиться відповідно до вимог статті 13 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”.

Склад моніторингової групи:

Самойленко Тетяна Володимирівна – керівник моніторингової групи, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Київській області;

Троян Вікторія Володимирівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Луференко Владислав Олександрович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Ковальов Олександр Юрійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився без присутності відповідальних осіб.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного укриття на базі підвального приміщення багатоквартирного будинку;

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Фастова, 24, с. Демидів, Вишгородський район, Київська область;

Форма власності: не встановлено;

Балансоутримувач (власник) об'єкту: не встановлено.

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):
підвальне приміщення багатоквартирного будинку.

Результат моніторингу:

Під час проведення моніторингового візиту встановлено:
підвальне приміщення багатоквартирного будинку не використовується як укриття;

відсутність на табличці біля входу у захисну споруду інформації щодо балансоутримувача, відповідальної за утримання та експлуатацію сховища, номера телефону;

захарашений вхід до укриття;

знаходження захисної споруди у незадовільному санітарному стані;

повна відсутність медичного та іншого майна, інструментів, передбачених відповідними нормами;

на офіційному вебсайті Київської обласної військової адміністрації, інформація щодо захисної споруди за адресою с. Демидів, вул. Фастова, 24, яку також вказано на табличці біля входу в укриття, відсутня.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

Враховуючи, що об'єкт цивільного захисту фактично не функціонує та не використовується за призначенням, відповідним органам вжити заходів щодо приведення до належного стану приміщення, відповідно до норм чинного законодавства, що дозволить використовувати споруду як укриття для цивільного населення. З метою уникнення дезінформації населення, перевірити й ініціювати внесення достовірної інформації на офіційних інформаційних джерелах, та внести до переліку діючих захисних споруд.

Керівник моніторингової групи:

Представник Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
в Київській області



Тетяна САМОЙЛЕНКО

Головний спеціаліст Відділу сприяння
роботі регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини



Владислав ЛУФЕРЕНКО

Головний спеціаліст Відділу сприяння
роботі регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини



Олександр КОВАЛЬОВ

Головний спеціаліст Відділу сприяння
роботі регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини



Вікторія ТРОЯН