

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, 21, та можливості його
використання для укриття населення

дата візиту: 10.09.2025

м. Івано-Франківськ

Мета моніторингового візиту: перевірка можливості використання об'єкту для укриття населення.

Проводиться відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Балкова Людмила Василівна – головний спеціаліст відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Тимчук Ірина Василівна – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Моніторинговий візит проводився без присутності відповідальних осіб.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Сорохтея, 21, м. Івано-Франківськ;

Форма власності: державна;

Балансоутримувач (власник) об'єкту: згідно з інформацією, зазначеною в Переліку захисних споруд цивільного захисту Івано-Франківської області — Виконком Івано-Франківської міської ради.

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту: попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): Під час моніторингового візиту за вказаною адресою укриття не виявлено. Фактично там розташований приватний житловий будинок.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту Івано-Франківській обласній державній адміністрації:

- актуалізувати Перелік діючих захисних споруд в області.

Додаток: фотоматеріали.

**Головний спеціаліст відділу
сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату
Уповноваженого в Івано-
Франківській області**



Людмила БАЛКОВА

**Регіональний координатор
взаємодії з громадськістю
Уповноваженого в Івано-
Франківській області**



Ірина ТИМЧУК

Фотофіксація

Фото 1



Фото 2



Фото 3

