

## **ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту об'єкта фонду захисних споруд за  
адресою: вул. Бориса Майстренка, буд. 2А, м. Новгород-Сіверський,  
Чернігівська область, та можливості його використання для укриття  
населення**

*21 жовтня 2025 року*

*м. Чернігів*

**Мета моніторингового візиту:** відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкта фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

### **Склад моніторингової групи:**

Кебець Інна Андріївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Жмака Ірина Миколаївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

### **Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Новик Оксани Володимирівни, заступника директора з навчальної роботи комунального закладу «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради;

Цепкової Тетяни Федорівни, заступника директора з адміністративно-господарської роботи комунального закладу «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради.

### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) у приміщенні гуртожитку комунального закладу «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради.

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вулиця Бориса Майстренка, буд. 2А, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область, 16203.

*Форма власності:* комунальна.

*Балансоутримувач (власник) об'єкта моніторингу:* комунальний заклад «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради.

З травня 2025 року за сприяння Чернігівської обласної військової адміністрації та іноземних партнерів у навчальному закладі вживаються заходи щодо

капітального ремонту підвального приміщення гуртожитку, де знаходиться протирадіаційне укриття. За наявною інформацією вже розроблено проєктно-кошторисну документацію, визначаються об'ємно-планувальні та конструктивні рішення тощо.

**Інформація щодо включення об'єкта до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»**

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:** не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):** підвальне приміщення, вбудоване в триповерхову будівлю, загальна площа – 139,8 м<sup>2</sup>, місткість – 50 осіб.

**Вид захисної споруди**

☒ Захисна споруда  
(сховище або протирадіаційне  
укриття №93836)

☐ Споруда  
подвійного призначення

☐ Найпростіше  
укриття

**Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: внесено до мапи захисних споруд цивільного захисту Новгород-Сіверського району на сайті Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації [https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ru&ll=51.567886562910175%2C32.9554883235724&z=18&mid=1jSchSiaPhk\\_6IU8NdUUdT6lv4jBYUqd7](https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ru&ll=51.567886562910175%2C32.9554883235724&z=18&mid=1jSchSiaPhk_6IU8NdUUdT6lv4jBYUqd7).

**Наявність показників руху до укриття**

☒ Так

☐ Ні

**Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

☒ Так

☐ Ні

**Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність:** 2 входи/виходи.

**Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: 1 невеличке дерев'яне вікно.

**Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

☒ Так

☐ Ні

**Наявність технічної води**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: централізоване водопостачання, додатково є запаси у ємностях ( $\approx 60$  л.)

**Наявність питної води**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: централізоване водопостачання, додатково є запаси у ємностях ( $\approx 120$  л.)

**Наявність запасу продуктів**

☒ Так

☐ Ні

**Наявність аптечки та її наповненість**

☒ Так

☐ Ні

**Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: є 2 вбиральні.

**Наявність вентиляції**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: природна.

**Наявність освітлення/електроенергії**

☒ Так

☐ Ні

**Наявність приладів безперебійного живлення**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: генератор 30 кВт.

**Наявність санвузлів**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: 2 санвузли (2 унітази, 2 умивальники).

**Температура**☒ Задовільна☐ Не задовільна**Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**☒ Наявні☐ Відсутні

Примітка: наявні застарілі сліди сирості.

**Доступність до приміщення маломобільним групами**☐ Наявні засоби☒ Відсутні засоби**Наявність вогнегасників**☒ Так☐ Ні

Примітка: 2 шт.

**Наявність системи зв'язку**☒ Так☐ Ні**Наявність системи відеоспостереження**☐ Так☒ Ні**Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)**☒ Так☐ Ні**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**☒ Так☐ Ні

Примітка: сигнал повітряної тривоги додатково дублюється дзвінком у гуртожитку.

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: 50 осіб.

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: до 45 осіб.

**Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**☐ Захаращене приміщення☒ Не захаращене приміщення**Облаштування**☒ ≈50 Кількість сидячих місць☒ 23

Кількість лежачих місць

**Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь**☐ Так☒ Ні

**Кількість доступних місць для сидіння:**

**Зручність та придатність до використання:** 50. Всі місця придатні до використання.

**Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання**

☒ Так

☐ Ні

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

при проведенні капітального ремонту протирадіаційного укриття передбачити відповідність такого укриття вимогам чинного законодавства, зокрема наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», в т.ч. щодо:

безперешкодного доступу до осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

облаштування вентиляційної системи.

До звіту додається: фотофіксація на 2 арк.

**Головний спеціаліст Відділу сприяння  
роботі регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України  
з прав людини**



**Інна КЕБЕЦЬ**

**Головний спеціаліст Відділу сприяння  
роботі регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України  
з прав людини**



**Ірина ЖМАКА**

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6





Фото 7



Фото 8

