

## **ЗВІТ**

### **за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційного укриття) та споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища**

19.03.2026

м. Чернігів

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

#### **Склад моніторингової групи:**

Гиря Марина Володимирівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Жмака Ірина Миколаївна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Сакір-Молочко Ніна Василівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

#### **Моніторинговий візит проводився у присутності:**

моніторинговий візит проводився без присутності відповідальних осіб.

#### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) № 95879 (далі – захисна споруда, укриття) на базі підвального приміщення житлового будинку, який знаходиться на балансі комунального підприємства «Прилукижитлобуд» Прилуцької міської ради Чернігівської області

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вул. Костянтинівська, буд. 122, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17501.

*Форма власності:* комунальна.

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо):* КП «Прилукижитлобуд» Прилуцької міської ради.

#### **Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту** **Попередній моніторинговий візит здійснювався 19.07.2024**

#### ***Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):***

Протирадіаційне укриття № 95879, вбудоване в підвальне приміщення п'ятиповерхової житлової будівлі.

#### **Максимальна можливість заповнення об'єкту**

Кількість осіб: 300 осіб.

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття:** невідомо.

**Результат моніторингу:**

Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Прилуцької міської ради у розділі «служби міста інформують» - «безпека життєдіяльності» (за посиланням <https://pryluky.cg.gov.ua/index.php?tp=main>) розміщено перелік адрес захисних споруд комунальної форми власності у м. Прилуки, у тому числі і адреса: вул. Костянтинівська, буд. 122.

Водночас зазначений об'єкт відсутній на інтерактивній мапі укриттів у застосунку Дія, формування якої здійснюється на підставі актів оцінки готовності, наданих органами ДСНС, що свідчить про відсутність відповідного акту або непідтвердження готовності укриття до використання за призначенням.

Під час моніторингового візиту встановлено, що за вказаною адресою розташований багатоквартирний житловий будинок, при цьому фактичні ознаки функціонування захисної споруди цивільного захисту відсутні, зокрема, вхід до укриття не ідентифікований.

Під час здійснення моніторингового візиту за скаргою Ткаченка С. (від 19.07.2024), у присутності заступника Прилуцького міського голови з питань діяльності виконавчих органів Прилуцької міської ради Чміля С.В., було повідомлено про виділення коштів з місцевого бюджету у розмірі 79,471 тис. грн на проведення ремонтних робіт укриття. За наданою інформацією, за зазначені кошти в приміщенні частково виконано роботи, зокрема відгороджено окрему частину, проведено фарбування стін в одному з приміщень, а також встановлено два біотуалети (фото 2, 4).

Разом з тим, у межах виконання міської цільової Програми «Розвиток цивільного захисту м. Прилуки на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Прилуцької міської ради від 13.12.2022 № 11 Радою заплановано виділення коштів на поточний ремонт укриття у сумі 1 440,754 тис. грн.

Незважаючи на це, станом на дату повторного моніторингу, укриття залишається непридатним для використання за призначенням.

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

**Чернігівській обласній військовій адміністрації, Чернігівській обласній раді:**

вжити у межах компетенції заходи контролю за виконанням рекомендацій, викладених у звіті.

**Прилуцькій районній військовій адміністрації:**

внести на розгляд засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій питання стану готовності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту Прилуцької міської територіальної громади до використання за призначенням та вжити заходів реагування за результатом прийнятих рішень.

**Прилуцькій міській раді, Комунальному підприємству «Прилукижитлобуд» Прилуцької міської ради:**

провести перевірку достовірності інформації щодо наявності та фактичного функціонування захисної споруди за адресою: м. Прилуки, вул. Костянтинівська, буд. 122;

у разі відсутності або непридатності укриття – внести відповідні зміни на офіційному сайті Прилуцької міської ради для запобігання поширенню недостовірної інформації серед населення;

забезпечити приведення захисної споруди у стан готовності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №138 та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 №579.

Фотофіксація: на 2 арк.

**Головний спеціаліст Відділу сприяння  
роботі регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України  
з прав людини**

**Марина ГИРЯ**

**Головний спеціаліст Відділу сприяння  
роботі регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України  
з прав людини**

**Ірина ЖМАКА**

**Головний спеціаліст Відділу сприяння  
роботі регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України  
з прав людини**

**Ніна САКІР-МОЛОЧКО**

**Фотофіксація:**

**Фото 1**



**Фото 2**



**Фото 3**



**Фото 4**



**Фото 5**



**Фото 6**



**Фото 7**



**Фото 8**



**Фото 9**



**Фото 10**



**Фото 11**



**Фото 12**

