

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття

07.07.2026

м. Чернігів

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Сакір-Молочко Ніна Василівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Гиря Марина Володимирівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Гопаченка Василя Васильовича, директора Чернігівського ліцею № 12 Чернігівської міської ради.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: найпростіше укриття № 1082 у приміщенні Чернігівського ліцею № 12 Чернігівської міської ради (далі – укриття).

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Соборності, 22, м. Чернігів, 14032.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач (власник) об'єкта моніторингу (ПІБ, назва, тощо): Управління освіти Чернігівської міської ради.

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Найпростіше укриття, вбудоване в підвальне приміщення триповерхової будівлі Чернігівського ліцею № 12 Чернігівської міської ради.

Максимальна можливість заповнення об'єкту

Кількість осіб: 860 осіб.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 760 осіб.

1. Наявність показників руху до об'єкта

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Вхід в укриття позначено написом «УКРИТТЯ». Окрім того, наявна інформація про відповідальну особу за укриття із зазначенням контактного номера телефону та місцезнаходження ключів від вхідних дверей. Показники руху до об'єкта наявні в приміщенні навчального закладу та на вулиці (фото 1, 2).

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність об'єкта (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Під час оголошення сигналу повітряної тривоги укриття є загальнодоступним для учнів та працівників ліцею, а також для населення. У період відсутності навчального процесу вхід до укриття зачинений, однак доступ до нього забезпечується відповідальною особою, яка здійснює відкриття приміщення у разі отримання сигналу повітряної тривоги. Ключі знаходяться у чергового на посту (вдень) та у охоронника на центральному вході (вночі). Вхід до укриття відкривається черговим працівником після отримання сигналу «Повітряна тривога». Інформацію про відповідальну особу зазначено на табличці при вході в укриття (фото 3).

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність у приміщенні вікон

☐ Так

☒ Ні

4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (приспосовування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність вентиляції

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявна та функціонує припливно-витяжна вентиляція (фото 4). Проте під час відключення електроенергії вентиляційна система не функціонує, оскільки потужності наявного дизельного генератора недостатньо для забезпечення її роботи.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,

затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Наявність освітлення/електроенергії

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

7. Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захаращене приміщення

☒ Не захищене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

8. Доступність до приміщення маломобільних груп

☐ Наявні засоби

☒ Відсутні засоби

Примітка: Один із входів до укриття має пристосування для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у вигляді металевих штирів, на які за потреби укладаються спеціально підготовлені міцні дерев'яні дошки, що виконують функцію тимчасового пандуса. Також нанесено жовті попереджувальні смуги (фото 5).

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

9. Температура в укритті

☒ Задовільна

☐ Не задовільна

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологі на стінах, стелі чи підлозі

☐ Наявні

☒ Відсутні

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо

утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

11. Наявність засобів пожежогасіння

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявні 13 вогнегасників (фото 6). Система пожежної сигналізації відсутня.

Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Облаштування

Кількість сидячих місць

Примітка: Є лави, стільці, столи.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Зручність та придатність до використання: так

14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність технічної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Централізоване водопостачання, додатково наявні ємності з технічною водою (фото 7).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

16. Наявність питної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Централізоване водопостачання, є запаси бутильованої води – приблизно 200 л (фото 8).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність запасу продуктів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявний запас продуктів харчування (фото 9). Під час освітнього процесу його обсяг збільшується відповідно до прогнозованої кількості осіб, які перебуватимуть в укритті.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність засобів первинної медичної допомоги

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявні аптечки з засобами первинної медичної допомоги (фото 10).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявна централізована система водовідведення та 3 біотуалети (фото 11).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність приладів безперебійного живлення

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявний дизельний генератор Katana з номінальною потужністю 8,4 кВт, максимальною потужністю 9,2 кВт. Під час тимчасових перерв в електропостачанні генератор забезпечує електроживлення системи освітлення укриття, однак його потужності недостатньо для забезпечення роботи вентиляційної системи (фото 12).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність санвузлів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявні 2 санвузли, в одному з яких знаходяться 2 туалетні кабінки, 4 пісюари та 3 умивальники, а в другому – 3 туалетні кабінки та 3 умивальники (фото 13, 14).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Для оголошення загрози/відбою загрози використовують шкільний дзвінок.

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

24. Наявність системи відеоспостереження

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

Чернігівській обласній військовій адміністрації, Чернігівській міській військовій адміністрації:

вжити у межах компетенції заходи контролю за виконанням рекомендацій, викладених у звіті за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття.

Чернігівській міській раді, Управлінню освіти Чернігівської міської ради:
розглянути питання щодо виділення коштів місцевого бюджету або залучення коштів національних чи міжнародних організацій з метою:

облаштування безперешкодного доступу до захисної споруди осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

придбання генератора відповідної потужності для забезпечення функціонування вентиляційної системи під час тимчасових перерв в електропостачанні;

встановлення в приміщенні укриття системи пожежної сигналізації.

До звіту додаються: фотоматеріали на 3 арк.

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння
роботі регіональних
представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини**



Ніна САКІР-МОЛОЧКО

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння
роботі регіональних
представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини**



Марина ГИРЯ



Фотофіксація:**Фото 1****Фото 2****Фото 3****Фото 4****Фото 5****Фото 6**

Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10




Фото 11



Фото 12



Φοτο 13**Φοτο 14**