

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за
адресою: м. Житомир, вул. Київська, 29 та можливості його використання
для укриття населення

дата візиту: 08.08.2025

Населений пункт: м. Житомир

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

Склад моніторингової групи:

Шутенко Анастасія Василівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Зайцев Олександр Сергійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Жителів багатоповерхового будинку, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 29.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт Фонду захисних споруд цивільного захисту Житомирської міської територіальної громади на базі багатоповерхового житлового будинку, що розташований за адресою: **м. Житомир, вул. Київська, 29.**

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Київська, 29, місто Житомир, Житомирська область.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Приватне підприємство «КВЖРЕП № 8», директор Піоварова Світлана Іванівна.

Об'єкт не включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):
підвальне приміщення, розташоване в багатоквартирному житловому будинку.

Зі слів мешканців, укриття не використовується у зв'язку з відсутністю мінімальних умов. Разом з тим, документального підтвердження цієї інформації під час моніторингового візиту отримано не було, а саме акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття. Водночас згідно з даними, оприлюдненими на офіційному сайті Житомирської міської ради (<https://zt-rada.gov.ua/?pages=15505>), зазначене приміщення за цією адресою вказане як таке, що може використовуватися як найпростіше укриття, і ця адреса наявна у відповідних списках. Однак аналіз інтерактивної карти захисних споруд Житомирської територіальної громади засвідчив відсутність цієї адреси у переліку.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

Житомирській міській раді:

За результатами моніторингового візиту до об'єкта фонду захисних споруд за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 29 встановлено, що укриття не використовується.

У зв'язку з цим рекомендується провести перевірку фактичного стану об'єкта та підтвердити або спростувати інформацію про його непридатність. Також вжити заходів для актуалізації офіційних відомостей щодо наявних укриттів, зокрема шляхом приведення у відповідність списків адрес на вебсайті та в інтерактивній карті. Невідповідність таких даних може вводити населення в оману, особливо під час сигналу «Повітряна тривога», що створює додаткові ризики для життя і здоров'я людей.

Керівник моніторингової групи

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Уповноваженого
Верховної Ради України з
прав людини**



Анастасія ШУТЕНКО

**Головний спеціаліст Відділу сприяння
роботі регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини**



Олександр ЗАЙЦЕВ