

Додаток 2
До регламенту організації та
проведення моніторингових
візитів/безвиїзних перевірок з питань
додержання прав осіб, які постраждали
внаслідок збройної агресії проти
України
(пункт 5.2. розділу 5)

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття

05.08.2026

м. Коростень

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Зайцев Олександр Сергійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкти (найпростіші укриття) Фонду захисних споруд цивільного захисту Коростенської міської територіальної громади на базі багатоповерхових житлових будинків, що розташовані у місті Коростень за адресами:

вул. Шолом-Алейхема, 100, (балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Коростенська міська територіальна громада);

вул. Шолом-Алейхема, 102, (балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: ОСББ «Іскорость»);

вул. Мельника, 4, (балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: ОСББ «Мельника, 4»);

вул. Черемушки, 65а, (балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Коростенська міська територіальна громада);

вул. Музейна, 5, (балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: ОСББ «Дім моєї мрії»);

вул. Грушевського, 25, (балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: ОСББ «Коростень-центральне»);

вул. Сосновського, 19, (балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: ОСББ «Три дев'ятки»).

Інформація про здійснення попередніх моніторингових візитів: попередні моніторингові візити не здійснювалися.

Під час відвідування встановлено, що доступ до зазначених підвальних приміщень відсутній, оскільки вони зачинені. У зв'язку з відсутністю доступу здійснити безпосередній огляд внутрішнього стану приміщень, перевірити їх готовність до використання за призначенням, наявність необхідного обладнання, запасів та засобів забезпечення життєдіяльності населення не виявилось можливим.

За зовнішніми ознаками встановлено, що зазначені об'єкти є підвальними приміщеннями багатоповерхових житлових будинків, які фактично не використовуються мешканцями як укриття та не мають ознак постійного функціонування як об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту.

Разом з тим, зазначені об'єкти відображені на офіційному вебсайті Коростенської міської територіальної громади на інтерактивній карті як укриття, що створює невідповідність між інформацією, доступною населенню, та фактичним станом доступності і використання зазначених приміщень.

Таким чином, фактична готовність, доступність та можливість використання зазначених приміщень як найпростіших укриттів під час виникнення надзвичайної ситуації не підтверджена, оскільки під час відвідування доступ до них був відсутній.

Під час спілкування з мешканцями зазначених багатоповерхових житлових будинків встановлено, що вказані підвальні приміщення фактично є звичайними підвалами, не обладнаними як укриття та не пристосованими для використання з метою укриття населення. Зі слів мешканців, зазначені приміщення не використовуються як укриття та не мають мінімально необхідних умов для перебування в них людей під час виникнення надзвичайної ситуації.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

З метою забезпечення достовірності інформації про об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту та створення реальної можливості для населення безперешкодно скористатися укриттями Коростенській міській раді рекомендується вжити невідкладних заходів щодо проведення перевірки фактичного стану та правомірності віднесення зазначених підвальних приміщень до об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів).

У разі підтвердження їх статусу як найпростіших укриттів забезпечити безперешкодний доступ населення до зазначених приміщень, а також вжити заходів

щодо приведення їх у належний стан та забезпечення готовності до використання за призначенням.

У разі встановлення невідповідності зазначених приміщень вимогам до найпростіших укриттів або неможливості їх використання за призначенням забезпечити актуалізацію інформації на офіційному вебсайті Коростенської міської територіальної громади та інтерактивній карті укриттів, зокрема шляхом виключення таких об'єктів із переліку або внесення відповідних змін до інформації про них.

Забезпечити постійний контроль за фактичним станом, доступністю та готовністю об'єктів, зазначених на інтерактивній карті як укриття, а також періодичну перевірку відповідності інформації, розміщеної на офіційному вебсайті громади, їх фактичному стану.

За результатами проведених заходів забезпечити усунення виявлених недоліків та не допускати випадків, коли об'єкт позначений на офіційному ресурсі як укриття, однак фактично є недоступним для населення або не може бути використаний за призначенням.

До звіту додаються матеріали: фото до звіту.

**Головний спеціаліст Відділу сприяння
роботі регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини**



Олександр ЗАЙЦЕВ

Фото до звіту:







