

**ЗВІТ**  
**за результатами моніторингового візиту**  
**об'єкту фонду захисних споруд за адресою:**  
**місто Нетішин, проспект Незалежності, 25, Шепетівський район, Хмельницька**  
**область**

05 листопада 2025 року

м. Нетішин

**Мета моніторингового візиту:** перевірка можливості використання об'єкту для укріплення населення.

Проводиться відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

**Моніторинговий візит проводився у присутності:**

-

**Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* об'єкт цивільного захисту населення на базі багатоквартирного будинку, за адресою: проспект Незалежності, 25, м. Нетішин.

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* проспект. Незалежності 25, м. Нетішин.

*Форма власності:* комунальна.

*Балансоутримувач:* КП «НМР ЖКО».

**Склад моніторингової групи:**

Халікова Анастасія Ігнатівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Рудзінський Владислав Ігорович – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області.

**Моніторинг проводився у присутності:**

-

**Попередній моніторинговий візит не здійснювався.**

**Результат моніторингу:**

У ході планового моніторингового візиту об'єкта цивільного захисту населення встановлено, що на офіційному веб сайті Нетішинської міської ради, у розділі «Захисні споруди цивільного захисту», зазначено укріплення за адресою: проспект Незалежності, 25, м. Нетішин, як таке, що входить до переліку захисних споруд територіальної громади.

Утім, під час здійснення моніторингу, моніторинговою групою встановлено, що за вищезазначеною адресою відсутні будь-які покажчики та інформаційні таблички з інформацією про наявність укріплення. Двері в підвальні приміщення, на момент здійснення моніторингового візиту – зачинені.

Моніторинговій групі вдалося поспілкуватися з мешканцями вказаного багатоквартирного будинку, за словами яких з'ясовано, що підвальні приміщення створенні у вигляді комірок та як укриття – не використовуються.

Таким чином, наявність у публічному переліку укриттів Нетішинської міської ради об'єкта, який фактично не функціонує або не існує, створює ризики для життя та безпеки населення у разі надзвичайної ситуації.

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

1. Привести зазначене укриття у відповідність до встановлених законодавством вимог.

2. У випадку неможливості реалізації дій, зазначених у першому пункті рекомендацій, виключити з публічного переліку укриттів (інтерактивної карти) об'єкт за адресою: м. Нетішин, проспект Незалежності, 25, як такий, що не відповідає призначенню захисної споруди та актуалізувати інформацію на офіційному веб сайті.

3. Забезпечити проведення додаткової перевірки інших об'єктів, внесених до інтерактивної карти, з метою підтвердження їхнього фактичного функціонування та доступності під час оголошення сигналу «Повітряна тривога».

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини.**



**Анастасія ХАЛІКОВА**

**Регіональний координатор  
взаємодії з громадськістю  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини в  
Хмельницькій області.**



**Владислав РУДЗІНСЬКИЙ**