

ЗВІТ

**за результатами моніторингового візиту об'єкта фонду захисних споруд за
адресою: вул. Шевченка, буд. 17, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська
область, та можливості його використання для укриття населення**

21 жовтня 2025 року

м. Чернігів

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкта фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

Склад моніторингової групи:

Кебець Інна Андріївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Жмака Ірина Миколаївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Черненко Оксани Василівни, директора Комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня ім. І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області;

Матяшенко Світлани Миколаївни, інженера з охорони праці Комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня ім. І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) у приміщенні Комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня ім. І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Шевченка, буд. 17, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область, 16200.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач (власник) об'єкта моніторингу: комунальний заклад «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня ім. І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.

Програмою забезпечення покращення якості надання медичної допомоги населенню Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026-2030 роки, затвердженою рішенням Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області від 21.10.2025 № 1720, передбачено капітальні видатки на ремонт протирадіаційного укриття лікарні за рахунок інших джерел фінансування у розмірі 12000,0 тис. грн.

Інформація щодо включення об'єкта до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту: не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення): підвальне приміщення, вбудоване в чотириповерхову будівлю, загальна площа – 428 м², місткість – 231 особа.

Вид захисної споруди

☒ Захисна споруда
(сховище або протирадіаційне
укриття №93843)

☐ Споруда
подвійного призначення

☐ Найпростіше
укриття

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями

☒ Так

☐ Ні

Примітка: внесено до мапи захисних споруд цивільного захисту Новгород-Сіверського району на сайті Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ru&ll=51.567886562910175%2C32.9554883235724&z=18&mid=1jSchSiaPhk_6IU8NdUUdT6lv4jBYUqd7.

Наявність показників руху до укриття

☒ Так

☐ Ні

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☒ Так

☐ Ні

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність: 4 входи/виходи.

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)

☐ Так

☒ Ні

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☒ Так

☐ Ні

Наявність технічної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: централізоване водопостачання, додатково є запаси у ємностях (≈ 300 л)

Наявність питної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: централізоване водопостачання, додатково є запаси у ємностях (≈ 330 л)

Наявність запасу продуктів

☒ Так

☐ Ні

Примітка: набори продуктів тривалого зберігання (7 ящиків по 72 упак.), наявні запаси продуктів на складі.

Наявність аптечки та її наповненість

☒ Так

☐ Ні

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

☐ Так

☒ Ні

Примітка: 3 вбиральні.

Наявність вентиляції

☐ Так

☒ Ні

Примітка: природна, наявні вентиляційні отвори в стінах.

Наявність освітлення/електроенергії

☒ Так

☐ Ні

Наявність приладів безперебійного живлення

☒ Так

☐ Ні

Примітка: 5 генераторів.

Наявність санвузлів☒ Так☐ Ні

Примітка: 3 санвузли, душова кімната, облаштована бойлером.

Температура☒ Задовільна☐ Не задовільна**Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**☐ Наявні☒ Відсутні

Примітка: наявні сліди обсипання штукатурки.

Доступність до приміщення маломобільним групами☒ Наявні засоби☐ Відсутні засоби**Наявність вогнегасників**☒ Так☐ Ні**Наявність системи зв'язку**☒ Так☐ Ні

Примітка: стаціонарний телефон.

Наявність системи відеоспостереження☒ Так☐ Ні**Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)**☒ Так☐ Ні**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**☒ Так☐ Ні

Примітка: загальна система оповіщення.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 231 осіб.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: до 100 осіб.

Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування☐ Захищене приміщення☒ Не захищене приміщення**Облаштування**☒ ≈100 Кількість сидячих місць ☒ 50 Кількість лежачих місць

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь

☐ Так

☒ Ні

Примітка: достатня кількість стільців, лав, крісел колісних, придатних до використання.

Кількість доступних місць для сидіння:

Зручність та придатність до використання: ≈ 100 . Всі місця придатні до використання.

Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання

☒ Так

☐ Ні

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

вжити заходів щодо облаштування вентиляційної системи та ремонту приміщення укриття.

До звіту додається: фотофіксація на 2 арк.

**Головний спеціаліст Відділу сприяння
роботі регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини**



Інна КЕБЕЦЬ

**Головний спеціаліст Відділу сприяння
роботі регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини**



Ірина ЖМАКА

Фото 1




Фото 2




Фото 3



Фото 4



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12

