

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за
адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 97 та можливості його
використання для укриття населення

дата візиту: 22.07.2025

Населений пункт: м. Житомир

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

Склад моніторингової групи:

Зайцев Олександр Сергійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Шутенко Анастасія Василівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Відсутні відомості

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт Фонду захисних споруд цивільного захисту Житомирської міської територіальної громади на базі багатоповерхового житлового будинку, що розташований за адресою: **м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 97.**

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Велика Бердичівська, 97, місто Житомир, Житомирська область.

Форма власності: приватна

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: ТОВ «КК «Коменерго-Житомир», директор Піщулін Павло Миколайович відповідно до інтерактивної карти захисних споруд Житомирської територіальної громади, розміщено інформацію на сайті Житомирської міської ради «Укриття населення».

Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про

затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Моніторинговий візит до об'єкта не відбувся у зв'язку з неможливістю доступу до укриття. Зокрема, на місці відсутні покажчики напрямку руху до укриття, не надано інформацію про точне місцезнаходження захисної споруди та відповідальну контактну особу, яка мала б забезпечити відкриття укриття.

У ході спілкування з мешканцями багатоповерхового будинку, встановлено, що жителі не володіють інформацією про існування укриття та його місцезнаходження.

Крім того, у телефонному режимі, під час зв'язку з представником ТОВ «КК «Коменерго-Житомир» – Оношко Наталією Миколаївною (майстром санітарно-обслуговуючої територіальної зони), моніторингову групу було поінформовано, що будинок перебуває в управлінні ОСББ, а не обслуговується безпосередньо зазначеною компанією. Таким чином, у день моніторингового візиту доступ до укриття об'єкта цивільного захисту забезпечити не вдалося.

Вид захисної споруди

☐	Захисна споруда (сховище або протирадіаційне	☐	Споруда подвійного призначення	☒	Найпростіше укриття
--------------------------	--	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 717 відповідно до даних з інтерактивної карти захисних споруд Житомирської територіальної громади, розміщено інформацію на сайті Житомирської міської ради «Укриття населення».

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

Житомирській міській раді

У зв'язку з тим, що у день візиту моніторинговою групою не було забезпечено доступ до об'єкта фонду захисних споруд за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 97

Забезпечити оновлення та розміщення інформаційних покажчиків до об'єкта укриття відповідно до вимог наказу МВС України № 579.

Уточнити інформацію щодо балансоутримувача об'єкта, який включено до фонду захисних споруд, та визначити відповідальну особу (контактну), яка забезпечуватиме доступ до укриття.

Зобов'язати голову об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, у підпорядкуванні якого перебуває будинок, надати підтвердження готовності укриття, а також інформувати мешканців щодо його розташування та умов доступу.

Провести повторну перевірку об'єкта за участі балансоутримувача, представника об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та відповідального підрозділу Житомирської міської ради.

У разі фактичної непридатності приміщення або втрати функції укриття – ініціювати перегляд доцільності включення цього об'єкта до інтерактивної карти укриттів.

Керівник моніторингової групи

**Головний спеціаліст Відділу сприяння
роботі регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини**



Олександр ЗАЙЦЕВ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Уповноваженого
Верховної Ради України з
прав людини**



Анастасія ШУТЕНКО