

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту протирадіаційного укриття за
адресою вулиця Слобожанська, будинок 28, місто Люботин

дата візиту: 13.03.2026

місто Люботин

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Бохвалов Андрій Михайлович, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Романова Анастасія Євгенівна, представник громадськості.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного захисту на базі підвального приміщення Люботинського комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Люботинської міської ради Харківської області.

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Слобожанська, будинок 28, місто Люботин.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Люботинське комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Люботинської міської ради Харківської області.

Попередній моніторинговий візит не здійснювався

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Примітка: підвальне приміщення

Наприклад: підвальне приміщення, погріб. Окреме приміщення або вбудоване в інше. Площа об'єкту.

Результати моніторингу:

На стінах двоповерхового будинку не розміщено позначки напрямку до укриття (фото № 1).

Під час проведення моніторингового візиту було з'ясовано, що двері до захисної споруди з вулиці та з під'їзду зачинені на замок (фото № 2).

Відсутня інформаційна табличка з номером відповідальної особи з доступу до укриття на вулиці та в під'їзді.

Зазначене свідчить про відсутність доступу населення до вищезазначеної захисної споруди під час повітряної тривоги.

Доступність до приміщення маломобільними групами

Наявні засоби

Відсутні засоби

Примітка:

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

Люботинській міській раді Харківської області; Люботинському комунальному житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству:

1. забезпечити вільний та безперешкодний доступ населення до захисної споруди за адресою: вулиця Слобожанська, будинок 28;
2. встановити інформаційну табличку з номером телефону відповідальної особи;
3. забезпечити наявність інформативних покажчиків руху до укриття;
4. забезпечити доступність до укриття для маломобільних груп населення (облаштувати відкидним пандусом);

Додаток: фототаблиця на 1 арк. в 1 прим.

Керівник моніторингової групи:
головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини

 **Андрій БОХВАЛОВ**

Члени моніторингової групи:
представник громадськості

 **Анастасія РОМАНОВА**

ФОТОТАБЛИЦЯ

Фото 1



Фото 2

