

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту
об'єкту фонду захисних споруд за адресою:
місто Нетішин, проспект Незалежності, 27, Шепетівський район, Хмельницька
область.

05 листопада 2025 року

м. Нетішин

Мета моніторингового візиту: перевірка можливості використання об'єкту для укріплення населення.

Проводиться відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Моніторинговий візит проводився у присутності:

-

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного захисту населення на базі багатоквартирного будинку за адресою: проспект Незалежності, 27, м. Нетішин.

Повна адреса об'єкта моніторингу: проспект. Незалежності 27, м. Нетішин.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач: КП «НМР ЖКО».

Склад моніторингової групи:

Халікова Анастасія Ігиталіївна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Рудзінський Владислав Ігорович – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області.

Моніторинг проводився у присутності:

-

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Результат моніторингу:

У ході планового моніторингового візиту об'єкта цивільного захисту населення встановлено, що на офіційному веб сайті Нетішинської міської ради, у розділі «Захисні споруди цивільного захисту», зазначено укріплення за адресою: проспект Незалежності, 27, м. Нетішин, як таке, що входить до переліку захисних споруд територіальної громади.

Утім, під час здійснення моніторингу, моніторинговою групою встановлено, що за вищезазначеною адресою відсутні будь-які покажчики та інформаційні таблички з інформацією про наявність укріплення. Двері в підвальні приміщення, на момент здійснення моніторингового візиту – зачинені.

Моніторинговій групі вдалося поспілкуватися з мешканцями вказаного багатоквартирного будинку, за словами яких з'ясовано, що підвальні приміщення створенні у вигляді комірок та як укриття – не використовуються.

Таким чином, наявність у публічному переліку укриттів Нетішинської міської ради об'єкта, який фактично не функціонує або не існує, створює ризики для життя та безпеки населення у разі надзвичайної ситуації.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Привести зазначене укриття у відповідність до встановлених законодавством вимог.

2. У випадку неможливості реалізації дій, зазначених у першому пункті рекомендацій, виключити з публічного переліку укриттів (інтерактивної карти) об'єкт за адресою: м. Нетішин, проспект Незалежності, 27, як такий, що не відповідає призначенню захисної споруди та актуалізувати інформацію на офіційному веб сайті.

3. Забезпечити проведення додаткової перевірки інших об'єктів, внесених до інтерактивної карти, з метою підтвердження їхнього фактичного функціонування та доступності під час оголошення сигналу «Повітряна тривога».

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини.**



Анастасія ХАЛІКОВА

**Регіональний координатор
взаємодії з громадськістю
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в
Хмельницькій області.**



Владислав РУДЗІНСЬКИЙ