

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за
адресою: м. Київ, вул. Кропивницького, 8

дата візиту: 15.07.2025

населений пункт: м. Київ

Мета моніторингового візиту: перевірка можливості використання об'єкту для укриття населення.

Проводиться відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Стреблянська Наталія Миколаївна – начальник відділу прав примусово депортованих осіб та переміщених за межі території України Департаменту моніторингу дотримання прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Белих Віолетта Володимирівна – головний спеціаліст відділу прав примусово депортованих осіб та переміщених за межі території України Департаменту моніторингу дотримання прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності: -

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного укриття на базі підвального приміщення багатоквартирного будинку;

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Кропивницького, 8, м. Київ;

Форма власності: приватна;

Балансоутримувач: об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Кропивницького-8». Відповідно до даних «Опендатабот», статус компанії припинено.

Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту: попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):
підземний паркінг.

Вид захисної споруди

☐ Захисна споруда (сховище або протирадіаційне) ☒ Споруда подвійного призначення ☐ Найпростіше укриття

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями

☒ Так ☐ Ні

Примітка: у мобільному додатку «Дія» інформація про нього як про укриття відсутня. На офіційному сайті КМДА в таблиці з переліком укриттів станом на 22.04.2024 дане укриття передбачено як споруда подвійного призначення (підвал) та у сервісі «Київ Цифровий» доступне для населення.

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☐ Так ☒ Ні

Примітка: доступ до підземного паркінгу обмежено за допомогою автоматичних воріт.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність:

Примітка: Зі слів охоронця іншого під'їзду будинка, підземний паркінг не використовується як укриття.

Натомість під час повітряної тривоги для мешканців передбачено інше укриття за адресою: вул. Кропивницького, 16.

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Рекомендації за результатами моніторингового візиту

Враховуючи, що об'єкт цивільного захисту, внесений до списку укриттів, але фактично не функціонує та не використовується населенням за призначенням, рекомендуємо виключити його з переліку діючих захисних споруд. З метою уникнення дезінформації населення щодо наявних укриттів.

Начальник відділу прав примусово депортованих та переміщених за межі території України Департаменту моніторингу дотримання прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України

Наталія СТРЕБЛЯНСЬКА

Головний спеціаліст відділу прав примусово депортованих та переміщених за межі території України Департаменту моніторингу дотримання прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України

Віолетта БЄЛИХ