

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за адресою: вул. Героїв Майдану, 7, м. Бар та можливості його використання для укриття населення

18.08.2025

м. Бар

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

Склад моніторингової групи:

Раховська Наталія Миколаївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Гурковська Наталія Володимирівна, регіональний координатор Уповноваженого ВРУ з прав людини у Вінницькій області.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Григорчук Василь Миколайович, заступник директора з виховної роботи;

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Відокремлений структурний підрозділ «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету».

Повна адреса об'єкта моніторингу: 23000, Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7/32.

Форма власності: державна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Відокремлений структурний підрозділ «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету».

Відсутня офіційно оприлюднена інформація про включення об'єкту до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту

Моніторинговий візит здійснювався вперше.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Об'єкт розташований в приміщенні навчального закладу, за названою адресою та має два окремих між собою підвальних приміщень, що використовуються як найпростіші укриття. Перед входом до навчального закладу відсутня табличка із написом «Місце для УКРИТТЯ».

Підвальне приміщення (укриття № 58) - вбудоване в 3-х поверхову будівлю коледжу, що включає гардероб коледжу, тир, майстерню, загальною площею 448 кв.м., загальним об'ємом 1120 куб.м.

Напівпідвальне приміщення (укриття № 59) - вбудоване в 3-х поверхову будівлю коледжу, що включає СТО, тренажерну залу, загальною площею 500 кв.м., загальним об'ємом 1250 куб.м.

Біля входу до підвального приміщення № 58 та напівпідвального приміщення № 59 наявні таблички із написом «Місце для УКРИТТЯ». На ній зазначена інформація про місцезнаходження найпростішого укриття, її балансоутримувача, номер телефону особи, відповідальної за утримання та експлуатацію споруди в мирний час, місце зберігання ключів.

Вид захисної споруди

☐ Захисна споруда ☐ Споруда ☒ Найпростіше
(сховище або протирадіаційне укриття) подвійного призначення укриття

Примітка: Найпростіше укриття

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м.м. Києві та Севастополі держадміністраціями

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Акт огляду об'єкту № 58 щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття від 30.06.2025 року при умові: закриття отворів у зовнішніх огорожувальних конструкціях; забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Акт огляду об'єкту № 59 містить рекомендації щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття від 30.06.2025 року.

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність показчиків руху до укриття☐

Так

☒

Ні

Примітка: Зовні на вулиці поруч із навчальним закладом та біля входу відсутні будь які показчики руху до укриття. В середині приміщення та на території навчального закладу показчики не відповідають додатку № 1 (малюнок 4) Наказу МВС № 579.

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)☐

Так

☒

Ні

Примітка: До укриттів є можливість потрапити лише через швейцара навчального закладу. Автоматично двері до укриттів при оголошенні повітряної тривоги не відчиняються. На момент моніторингового візиту, двері зачинені до укриття № 58 та відчинені до укриття № 59, оскільки остання продовжує виконувати функцію СТО.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

У підвальному приміщенні (укриття № 58) наявні два входи/виходи, а також один аварійний. У напівпідвальному приміщенні (укриття № 59) наявний лише вхід. Позначені в приміщенні аварійні виходи, не можливо використовувати через їх вузьку конструкцію та місця розташування. До приміщень входи з вулиць захищені від атмосферних опадів. Вхід до напівпідвального приміщення (укриття № 59) має високий кут нахилу. Вхід до підвального приміщення (укриття) № 58 не облаштований пандусом.

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)☒

Так

☐

Ні

Примітка: У напівпідвальному приміщенні (укриття № 59) наявні віконні прорізи, які не захищені OSB плитами, або мішками з піском.

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)☐ Так☒ Ні

Примітка: У підвальному приміщенні (укриття № 58) відсутній шанцевий інструмент. Між розташованими двома об'єктами, на території навчального закладу, на цегляній стіні наявний дерев'яний пустий щит. У напівпідвальному приміщенні (укриття № 59) наявний шанцевий інструмент: совкова лопата та сокира.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломом сокирами пилами-ножівками по дереву, по металу тощо.

Наявність технічної води☐ Так☒ Ні

Примітка: У підвальному приміщенні (укриття № 58) та напівпідвальному приміщенні (укриття СТО № 59) відсутня технічна вода.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність питної води☐ Так☒ Ні

Примітка: У підвальному приміщенні (укриття № 58) наявні відра із наліпкою питна вода, яка не містить інформацію про її походження, строк придатності та якості. У напівпідвальному приміщенні (укриття СТО № 59) відсутня питна вода.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)

Наявність запасу продуктів☐ Так☒ Ні

Примітка: В укриттях відсутні продукти харчування.

Відповідність пп. 13 п.3 Розділу VI. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність аптечки та її наповненість☐ Так☒ Ні

Примітка: В укриттях відсутні медичні аптечки. Після зауваження до членів моніторингової групи принесли маленьку аптечку. Відсутні ноші санітарні, кушетка лікаря, медичні вироби тощо.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В підвальному приміщенні (укриття № 58) наявні біотуалети, але відсутня спеціальна рідина для біотуалетів. В напівпідвальному приміщенні (укриття № 59) відсутні фекальні баки, які мають використовуватись виключно якщо системи каналізації або зовнішнього водопостачання пошкоджено або вони вийшли з ладу.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вентиляції

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті № 58 наявна вентиляція припливна з механічною сполукою, в робочому стані. В укритті № 59 наявна природна та штучна вентиляції, проте відчувається запах мастила, через наявність його на СТО.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність освітлення/електроенергії

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В двох укриттях електроенергія наявна, в робочому стані, освітлення наявне. Не всі розетки, встановлені в укритті обладнані трафаретними позначеннями: «220 В» (на стіні або у вигляді табличок).

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність приладів безперебійного живлення

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Резервне живлення від генераторів.

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність санвузлів

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Відсутні санвузли в обох укриттях.

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Температура

☒ Задовільна

☐ Не задовільна

Примітка: По відчуттях моніторингової групи температура не була нижче +10 та вище +33 градусів по Цельсію. Термометр в укритті відсутній.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологі на стінах, стелі чи підлозі

☐ Наявні

☒ Відсутні

Примітка: В укритті відсутні ознаки сирості. Проте в приміщенні укриття відсутні гігromетри, термогігromетри, вимірювачі вологості повітря тощо), психрометри та психрометричні таблиці.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)

Доступність до приміщення маломобільними групами

☐ Наявні засоби

☒ Відсутні засоби

Примітка: Відсутні засоби. В укритті № 58 круті сходи з двох входів/виходів та відсутні пандуси розсувні, складні та поручні. В середині зазначеного укриття також наявні сходи, без облаштування пандусом. В укриття № 59 наявний крутий спуск, який обладнаний хвилястим поручнем.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вогнегасників

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявні прострочені вогнегасники, які не обслуговувались два роки. Місця розташування первинних засобів пожежогасіння, план евакуації із захисної споруди позначаються, проте не освітлюються.

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи зв'язку

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Відсутні радіоприймачі, телефонна система. Можливість користуватись мобільним зв'язком.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи відеоспостереження

☐ Так

☒ Ні

Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)

☒ Так

☐ Ні

Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В навчальному закладі подаються власні дзвінки.

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб:

560 осіб за вказаною загальною площею з урахуванням 0,8 кв.м. на людину в підвальному приміщенні (укриття) № 58;

625 осіб за вказаною загальною площею з урахуванням 0,8 кв.м. на людину в напівпідвальному приміщенні (укриття) № 59;

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб:

до 300 осіб, оскільки встановлені двоярусні ліжка в підвальному приміщенні (укриття) № 58;

до 300 осіб, оскільки наявні мотори та їх частини, інструменти в СТО, тренажери в тренажерному залі напівпідвальному приміщенні (укриття) № 59.

Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захищене приміщення

☒ Не захищене приміщення

Примітка: В укритті № 59 присутні обладнання як на СТО, а в тренажерному залі відповідні тренажери. Облаштування приміщення вказує на використання його за призначенням, а не як найпростіше укриття. В приміщенні СТО відсутні облаштовані місця для сидіння.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Облаштування для укриття № 58

100	Кількість сидячих місць	300	Кількість лежачих місць
----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-------------------------

Облаштування для укриття № 59

150	Кількість сидячих місць		Кількість лежачих місць
----------------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь

☐ Так	☒ Ні
------------------------------	--

Примітка: Відсутні.

Кількість доступних місць для сидіння: в укритті № 58 - 100 плюс до 300 ліжко місць, які можна використовувати для сидіння;
в укритті № 59 до 100 в тренажерному залі.

Зручність та придатність до використання: М'які місця зручні для сидіння більш тривалий час ніж на твердій поверхні.

Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання

☐ Так	☒ Ні
------------------------------	--

Примітка: Відсутні.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Переглянути показник місткості осіб, виходячи з площі укриття, в якій буде перебувати населення, що не включає робочі приміщення і має вільний доступ в укритті № 59;
2. Оновити та привести показники руху до укриття до вимог Наказу МВС № 579;
3. Вжити заходів для забезпечення безперешкодного доступу до укриття № 58 та до укриття № 59 в зоні розташування тренажерної зали для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
4. Забезпечити укриття достатнім запасом питної води;
5. Забезпечити укриття запасом продуктів харчування;
6. Забезпечити наявність в укритті аптечки першої допомоги з базовим набором медикаментів та перев'язувальних матеріалів, що відповідає вимогам додатку 21 Наказу МВС № 579;

7. Забезпечити нормальний температурно-вологісний режим шляхом регулярної вентиляції приміщень;
8. Забезпечити укриття первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення).
9. Забезпечити наявність термометра для вимірювання температури повітря.
10. Обладнати всі розетки трафаретними позначеннями: «220 В»;
11. Забезпечити вимірювання вологості повітря використовуючи прилади, призначені для вимірювання рівня вологості.
12. Облаштувати санвузли та виносні баки;
13. Забезпечити укриття № 58 та № 59 радіоточками та встановити стаціонарний телефон, контролювати безперебійну роботу WI-FI. Для використання приміщення СТО як найпростішого укриття № 59, останнє має бути приведене до вимог Наказу МВС № 579;

Додаток : фотоматеріали на 4 арк.

**Головний спеціаліст відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого ВРУ з прав
людини**



Наталія РАХОВСЬКА

**Регіональний координатор
взаємодії з громадськістю
Уповноваженого ВРУ з прав
у Вінницькій області**



Наталія ГУРКОВСЬКА

Φοτο 2



Φοτο 4




Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



ФОТО 9





Фото 10

**ФОТО 11**

Φοτο 12



Фото 13



Фото 14




Фото 15



Фото 16

