

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за адресою: вул. с. Бандери 40, с. Млинів та можливості його використання для укриття населення

02.03.2026

м. Рівне

Мета моніторингового візиту: Відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення.

Склад моніторингової групи:

Корнійчук Олександр Васильович - Представник Уповноваженого у Рівненській області;

Коваль Вікторія Олегівна - головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Черняк Артем Сергійович - головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Українець Тетяна Володимирівна - головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Пиличук Микола Володимирович - головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Дзенік Світлана Анатоліївна - регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Рівненській області.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Протирадіаційне укриття № 66304 на базі приміщення Млинівського районного споживчого товариства;

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. С. Бандери, 40, смт Млинів, Рівненський район, Рівненська область.

Форма власності: приватна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Млинівське районне споживче товариство (далі – Товариство).

Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту: попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):
Об'єкт являє собою приміщення, яке вбудоване в двоповерхову будівлю.

Наявність показчиків руху до укриття

Так

Ні

Примітка: Відсутні показчики руху до укриття, що ускладнює орієнтування та може вплинути на оперативність евакуації під час надзвичайної ситуації.

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

Так

Ні

Примітка: Укриття перебуває у постійно відкритому стані, що забезпечує безперешкодний доступ для населення у будь-який час доби (фото 1).

Відповідність п. 3 Розділу I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вентиляції

Так

Ні

Примітка: У приміщенні укриття не передбачена вентиляційна система. Вентиляція природня.

Відповідність п. 5 Розділу 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність освітлення/електроенергії

Так

Ні

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

Захаращене приміщення

Не захищене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність до приміщення маломобільними групами

Наявні засоби

Відсутні засоби

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Ініціювати комплексне обстеження захисної споруди цивільного захисту № 66304 із залученням балансоутримувача та уповноважених фахівців з метою встановлення фактичного технічного стану та рівня її готовності до використання за призначенням.

2. Вивчити питання щодо приведення споруди у відповідність до вимог чинного законодавства або у разі об'єктивної неможливості забезпечення належного технічного стану — ініціювати процедуру виключення зазначеної споруди з переліку захисних споруд цивільного захисту Рівненської області в установленому законом порядку.

3. Забезпечити безпеку працівників під час перебування в закладі, у т.ч. у разі оголошення сигналу «повітряної тривоги» та обстрілів, зокрема, здійснити пошук поблизу Товариства та укласти договір про використання іншої захисної споруди, яку можна буде використати для укриття персоналу під час загрози виникнення надзвичайних ситуацій.

**Представник Уповноваженого
у Рівненській області**




Олександр КОРНІЙЧУК

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Вікторія КОВАЛЬ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Тетяна УКРАЇНЕЦЬ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Микола ПИЛИПЧУК

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Артем ЧЕРНЯК

**Регіональний координатор
взаємодії з громадськістю
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини в Рівненській області**



Світлана ДЗЕНІК

Фотоматеріали

Фото 1

