

ЗВІТ

**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за
адресою: вул. Героїв Майдану, 11, м. Бар та можливості його використання
для укриття населення**

18.08.2025

м. Бар

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

Склад моніторингової групи:

Раховська Наталія Миколаївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Гурковська Наталія Володимирівна, регіональний координатор Уповноваженого ВРУ з прав людини у Вінницькій області.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Григорчук Василь Миколайович, заступник директора з виховної роботи.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Відокремлений структурний підрозділ «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету».

Повна адреса об'єкта моніторингу: 23000, Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11.

Форма власності: державна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Відокремлений структурний підрозділ «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету».

Об'єкт включений до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту

Моніторинговий візит здійснювався вперше.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Об'єкт розташований в підвальному приміщенні гуртожитку навчального закладу, за названою адресою, що використовується як найпростіше укриття. Підвальне приміщення (укриття № 60) - вбудоване в 5-ти поверхову будівлю гуртожитку коледжу, загальною площею 200 кв.м., загальним об'ємом 500 куб.м.

Біля входу до підвального приміщення № 60 наявні таблички із написом «Місце для УКРИТТЯ». На ній зазначена інформація про місцезнаходження найпростішого укриття, її балансоутримувача, номер телефону особи, відповідальної за утримання та експлуатацію споруди в мирний час, місце зберігання ключів.

Частина укриття має ліжко місця для студентів та ВПО, що проживають в гуртожитку, частина укриття має навчальні обладнання, оскільки балансоутримувач має підписаний меморандум із Барським ліцеєм № 2 про використання укриття учнями за проектом «Турбота про дітей Барської громади».

Вид захисної споруди

☐

Захисна споруда

☐

Споруда

X Найпростіше

(сховище або протирадіаційне укриття) подвійного призначення укриття

Примітка: *Найпростіше укриття*

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м.м. Києві та Севастополі держадміністраціями

X Так

☐ Ні

Примітка: *Акт огляду об'єкту № 60 щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття від 30.06.2025 року та включення до фонду захисних споруд.*

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність показників руху до укриття

☐ Так

X Ні

Примітка: *Зовні на вулиці поруч із гуртожитком та біля входу наявні показники руху до укриття, які не відповідають додатку № 1 (малюнок 4) Наказу МВС № 579.*

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: До укриття є можливість потрапити лише через чергового гуртожитку навчального закладу. Наявне автоматичне відкриття дверей одного входу під час оголошення повітряної тривоги. На момент моніторингового візиту, двері зачинені до укриття № 60.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

У підвальному приміщенні (укриття) № 60 наявні два входи/виходи. До укриття входи з вулиць захищені від атмосферних опадів. Один із входів до підвального приміщення (укриття) № 60 обладнаний переносним пандусом, але має високий кут нахилу. Один вхід до підвального приміщення (укриття) № 60 облаштований поручнем.

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: У підвальному приміщенні (укриття) № 60 відсутні вікна та віконні прорізи. Разом із тим, один вхід має подвійні двері. Двері що зачиняються всередині металопластикові та мають врізне скло.

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: У підвальному приміщенні (укриття) № 60 наявний шанцевий інструмент: совкова та штикова лопати, сокира.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломом сокирами пилами-ножівками по дереву, по металу тощо.

Наявність технічної води☐ Так☒ Ні

Примітка: У підвальному приміщенні (укриття) № 60 відсутня технічна вода.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність питної води☐ Так☒ Ні

Примітка: У підвальному приміщенні (укриття) № 50 наявні бутлі з водою, але без помпи. Наявної води недостатня кількість для заявленої кількості осіб, з розрахунку 2 на добу.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу.).

Наявність запасу продуктів☐ Так☒ Ні

Примітка: В укриттях відсутні продукти харчування.

Відповідність пп. 13 п.3 Розділу VI. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність аптечки та її наповненість☒ Так☐ Ні

Примітка: В укриттях були відсутня медична аптечка до початку моніторингового візиту. Медичний працівник принесла в укриття маленьку аптечку, обсяг наповнення якої не відповідає кількості заявлених осіб, що можуть одночасно перебувати в укритті, з розрахунку мінімум на 100 осіб (у відповідності до Додатку 20). Відсутні носії санітарні, кушетка лікаря, медичні вироби тощо.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот☐ Так☒ Ні

Примітка: В підвальному приміщенні (укриття) № 60 відсутні фекальні баки, які мають використовуватись виключно якщо системи каналізації або зовнішнього водопостачання пошкоджено або вони вийшли з ладу.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність вентиляції☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті № 60 наявна вентиляція припливна з механічною сполукою, в робочому стані.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність освітлення/електроенергії☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті № 60 електроенергія наявна, в робочому стані, освітлення наявне. Не всі розетки, встановлені в укритті обладнані трафаретними позначеннями: «220 В» (на стіні або у вигляді табличок). Не позначені в частині приміщення розташування ліжок.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність приладів безперебійного живлення☒ Так☐ Ні

Примітка: Резервне живлення від генератора.

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність санвузлів☒ Так☐ Ні

Примітка: Наявні по два санвузли з розподілом на гендер. Один із санвузлів пристосований для осіб з інвалідністю та маломобільної групи населення.

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Температура☒ Задовільна☐ Не задовільна

Примітка: По відчуттях моніторингової групи температура не була нижче +10 та вище +33 градусів по Цельсію. Термометр в укритті відсутній.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C).

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологі на стінах, стелі чи підлозі☐ Наявні☒ Відсутні

Примітка: В укритті відсутні ознаки сирості, але наявний спертій запах повітря. В приміщенні укриття відсутні гігрометри, термогігрометри, вимірювачі вологості повітря тощо), психрометри та психрометричні таблиці.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %).

Доступність до приміщення маломобільними групами

☒ Наявні засоби

☐ Відсутні засоби

Примітка: Один із входів до підвального приміщення (укриття) № 60 обладнаний переносним пандусом, але має високий кут нахилу. Вхід до підвального приміщення (укриття) № 60 облаштований поручнем. В середині укриття наявні сходи, що не облаштовані пандусом, високі пороги. Другий вхід має сходи, що не облаштовані пандусом, поручнем, дзвінком.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність вогнегасників

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявні вогнегасники, які своєчасно не пройшли технічне обслуговування. Місця розташування первинних засобів пожежогасіння, план евакуації із захисної споруди позначаються, проте не освітлюються.

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність системи зв'язку

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Відсутні радіоприймачі та радіоточки, телефонна система. Наявна можливість користуватись мобільним зв'язком.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність системи відеоспостереження

☐ Так

☒ Ні

Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)

☒ Так

☐ Ні

Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Власна система оповіщення відсутня, зовні чутно.

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб:

625 осіб за вказаною загальною площею з урахуванням 0,8 кв.м. на людину в напівпідвальному приміщенні (укриття) № 60.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб:

до 300 осіб, оскільки встановлені двоярусні ліжка в підвальному приміщенні (укриття) № 60.

Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐

Захаращене приміщення

☒

Не захаращене приміщення

Примітка: *В укритті № 60 відсутнє захаращення.*

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Облаштування для укриття № 58

Кількість
місць

сидячих

Кількість лежачих місць

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь

☐

Так

☒

Ні

Примітка: *Відсутні.*

Кількість доступних місць для сидіння: *в укритті № 60 - 200 плюс ліжко місця, які можна використовувати для сидіння - до 200.*

Зручність та придатність до використання: *М'які місця зручні для сидіння більш тривалий час ніж на твердій поверхні.*

Наявність непродуктивних товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання

☐

Так

☒

Ні

Примітка: Відсутні.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Унеможливити наявність металопластикової конструкції із склом вхідної двері;
2. Оновити та привести показники руху до укриття до вимог Наказу МВС № 579;
3. Вжити заходів для забезпечення безперешкодного доступу до укриття № 60 та пересування всередині укриття для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
4. Забезпечити укриття достатнім запасом питної води;
5. Забезпечити укриття запасом продуктів харчування;
6. Забезпечити укриття технічною водою;
7. Забезпечити наявність в укритті достатньої кількості медикаментів та перев'язувальних матеріалів першої допомоги з базовим набором, що відповідає вимогам додатку 20 Наказу МВС № 579;
8. Забезпечити нормальний температурно-вологісний режим шляхом регулярної вентиляції приміщень;
9. Забезпечити укриття первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);
10. Забезпечити наявність термометра для вимірювання температури повітря;
11. Обладнати всі розетки трафаретними позначеннями: «220 В»;
12. Забезпечити вимірювання вологості повітря використовуючи прилади, призначені для вимірювання рівня вологості;
13. Забезпечити виносними баками;
14. Забезпечити укриття № 60 радіоточками та встановити стаціонарний телефон, контролювати безперебійну роботу WI-FI.

Додаток : фотоматеріали на 3 арк.

**Головний спеціаліст відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого ВРУ з прав
людини**



Наталія РАХОВСЬКА

**Регіональний координатор
взаємодії з громадськістю
Уповноваженого ВРУ з прав
у Вінницькій області**



Наталія ГУРКОВСЬКА

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8




Фото 9

Фото 10

